

Log-WV2ZZZ7HZGH071327-68830km

Čtvrtek, 18. červenec, 2019, 13:27:03:21056

VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64

VCDS verze: SVO 18.2.1.0

Verze dat: 20180621 DS287.0

www.vag-com.cz

VIN: WV2ZZZ7HZGH071327 Výrobní štítek:

Kilometry: 68830km Číslo zakázky::

Model: 7H-VN75 (7E0)

Sken: 01 02 03 04 08 09 10 15 17 18 19 25 5F 61 0B

VIN: WV2ZZZ7HZGH071327 Kilometry: 68830km

01-Motor -- stav: Nefunkční 0010

02-Aut. převodovka -- stav: Nefunkční 0010

03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010

04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000

08-Klima/topení -- stav: OK 0000

09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000

10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000

15-Airbagy -- stav: OK 0000

17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000

18-Přídavné topení -- stav: OK 0000

19-CAN Gateway -- stav: OK 0000

25-Imobilizér -- stav: OK 0000

5F-Elektro info -- stav: OK 0000

61-Regulace baterie -- stav: OK 0000

Adresa 01: Motor (2D2D2-CXFA) Labely: SVO\04L-907-309-V2.clb

Řídící jednotka SW: 04L 906 056 FE HW: 04L 907 445

Díl: R4 2.0l TDI H02 2526

Revize: 23002001

Kódování: 0025401C432401080000

Dílna #: WSC 02737 790 50316

ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03004L906056FE 002003

ROD: EV_ECM20TDI03004L906056BM_002.rod

VCID: 75E66BFBD49376EC02-8020

1 nalezena chyba:

25797 - chybi komunikace s diagnostikou gateway

U0146 00 [039] - -

Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti

info o závadě:

Log-WV2ZZZ7HZGH071327-68830km

Stav závad: 00000001

Priorita závad: 2

Frekvence závad: 2

Kilometry: 68836 km

Datum: 2030.01.20

Čas: 13:18:45

Otáčky motoru: 0.00 /min

Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %

Rychlost vozidla: 0 km/h

Teplota chladicí kapaliny: 39 °C

Teplota nasávaného vzduchu: 21 °C

Okolní tlak vzduchu: 970 mbar

Napětí svorky 30: 11.656 V

Čítač zapomenutí po OBD: 40

Dráha plynového pedálu: hrubá hodnota: 0.00 %

Stav CAN - řídicí jednotka motoru: 0

Tempomat: stav: závada

Zařazený stupeň: Proces řazení aktivní

Readiness: N/A

Adresa 02: Aut. převodovka (J743) Labely: SVO\0BH-927-711.clb

Řídicí jednotka SW: 0BT 300 046 A HW: 0BH 927 711 G

Díl: DSG DQ500-7F H11 5206

Revize: 00H11V01

Kódování: 0014

Dílna #: WSC 00000 000 00000

ASAM Dataset: EV_TCMDQ500021 001001

ROD: EV_TCMDQ500021_VW36.rod

VCID: 346096FF9F692FE4F5-8060

1 nalezena chyba:

10686 - Datová sběrnice; chybějící odezva

U1121 00 [047] - -

Potvrzeno - Testováno od smazání paměti

info o závadě:

Stav závad: 00000001

Priorita závad: 0

Frekvence závad: 1

Kilometry: 68836 km

Datum: 2019.07.18

Čas: 13:18:46

točivý moment motoru: 0 Nm

Snímač teploty převodového oleje: 22 °C

Poloha plynového pedálu: 102.0 %

Adresa 03: ABS brzdy (J104)

Labely: SVO\7E0-907-37x-MK100ESC.clb

Log-WV2ZZZ7HZGH071327-68830km
Řídící jednotka SW: 7E0 907 379 P HW: 7E0 907 379 M
Díl: ESC H05 0132
Revize: 00000000 Seriové číslo: 43105000000129
Kódování: 307E40982569847F0C780278A48921D3780000
Dílna #: WSC 02739 790 50316
ASAM Dataset: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod
VCID: 3F8AC9D3A62FFCBC18-806A

4 závad nalezeno.

0292 - Snímač úhlu řízení

B1168 04 [137] - Vnitřní chyba systému

Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti

info o závadě:

Stav závad: 00000001

Priorita závad: 2

Frekvence závad: 1

Počítadlo resetů: 25

Kilometry: 68837 km

Datum: 2019.07.18

Čas: 13:20:23

0295 - Snímač úhlu řízení

B1168 54 [137] - Chybející kalibrace

Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti

info o závadě:

Stav závad: 00000001

Priorita závad: 2

Frekvence závad: 1

Počítadlo resetů: 25

Kilometry: 68836 km

Datum: 2019.07.18

Čas: 13:18:03

0300 - Snímač úhlu řízení

B1168 07 [137] - Mechanická chyba

Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti

info o závadě:

Stav závad: 00000001

Priorita závad: 2

Frekvence závad: 1

Počítadlo resetů: 25

Kilometry: 68836 km

Datum: 2019.07.18

Čas: 13:20:04

8324 - Datová sběrnice; neplatná odezva

U1122 00 [137] - -

[Rozšířené detaily UDS závad jsou podporovány pouze současnou generací
interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)]

Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti

info o závadě:

Log-WV2ZZZ7HZGH071327-68830km

Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 25
Kilometry: 68836 km
Datum: 2019.07.18
Čas: 13:18:03

Adresa 04: Snímač úhlu řízení (G085) Labely:* SV0\6R0-959-654.clb
Řídící jednotka SW: 6R0 959 654 HW: 6R0 959 654
Díl: LENKW.SENSOR H07 0070
Seriové číslo: 03111513470919
Kódování: 01
Dílna #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_LWSKLOVW25X 005001
ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
VCID: 7EF474D7E1A535B453-802A

1 nalezena chyba:

1140736 - Snímač úhlu řízení
B1168 07 [009] - Mechanická chyba
Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:

Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 25
Kilometry: 68837 km
Datum: 2019.07.18
Čas: 13:20:23

Napětí svorky 15: 14.50 V
Napětí svorky 30: 14.65 V
Stav svorky 15: zapnuto

Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely: SV0\7E5-907-040.clb
Řídící jednotka SW: 7E0 907 040 C HW: 7E0 907 040 C
Díl: ClimatronicT5 H02 0508
Revize: 00001K03
Kódování: 0004000103
Dílna #: WSC 02737 790 50316
ASAM Dataset: EV_ClimatronicT5 A01003
ROD: EV_ClimaAutoT5Basis.rod
VCID: 234265A32A87B85C1C-8076

Slave 1:

Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 7E5 907 049 C HW: 7E5 907 049 C
Díl: Heckbedienung H11 0303

Seriové číslo: BHB-0011011150015111

7 závad nalezeno.

9470741 - Snímac teploty v přívodu vzduchu v prostoru nohou vlevo

B1083 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus

Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti

info o závadě:

Stav závad: 00000001

Priorita závad: 3

Frekvence závad: 1

Počítadlo resetů: 65

Kilometry: 68837 km

Datum: 2019.07.18

Čas: 13:22:03

9470997 - Snímac teploty v přívodu vzduchu v prostoru nohou vpravo

B1084 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus

Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti

info o závadě:

Stav závad: 00000001

Priorita závad: 3

Frekvence závad: 1

Počítadlo resetů: 65

Kilometry: 68837 km

Datum: 2019.07.18

Čas: 13:22:03

9471765 - Snímac teploty v přívodu vzduchu vlevo

B1087 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus

Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti

info o závadě:

Stav závad: 00000001

Priorita závad: 3

Frekvence závad: 1

Počítadlo resetů: 65

Kilometry: 68837 km

Datum: 2019.07.18

Čas: 13:22:03

9472021 - Snímac teploty v přívodu vzduchu vpravo

B1088 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus

Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti

info o závadě:

Stav závad: 00000001

Priorita závad: 3

Frekvence závad: 1

Počítadlo resetů: 65

Kilometry: 68837 km

Datum: 2019.07.18

Čas: 13:22:03

9472533 - Snímac výstupní teploty výparníku

Log-WV2ZZZ7HZGH071327-68830km

B108A 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus

Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti

info o závadě:

Stav závad: 00000001

Priorita závad: 3

Frekvence závad: 1

Počítadlo resetů: 65

Kilometry: 68837 km

Datum: 2019.07.18

Čas: 13:22:03

9496597 - Fotosnímac slunečního záření

B10E8 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus

Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti

info o závadě:

Stav závad: 00000001

Priorita závad: 3

Frekvence závad: 1

Počítadlo resetů: 65

Kilometry: 68837 km

Datum: 2019.07.18

Čas: 13:22:03

9496613 - Fotosnímac slunečního záření

B10E8 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus

Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti

info o závadě:

Stav závad: 00000001

Priorita závad: 3

Frekvence závad: 1

Počítadlo resetů: 65

Kilometry: 68837 km

Datum: 2019.07.18

Čas: 13:22:03

Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\7E0-937-BCM-V1.clb

Řídící jednotka SW: 7E0 937 090 HW: 7E0 937 090

Díl: BCM PQ25 Max4 H80 0736

Revize: B9080001 Seriové číslo: 0771 316152538

Kódování: 62A0393A0A212093002809746C2B8DD48FA4690F60CC4960320400A30840

Dílna #: WSC 27296 002 1048576

VCID: 68D8328F9B219B0489-803C

Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 7E0 959 801 J HW: 7E0 959 801 J Labely:
SVO\7E0-959-80X-V2.CLB

Díl: J386__TSG_FT 003 8654

Seriové číslo: KU0KU005111553091255

Kódování: 0400A1

Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 7E0 959 802 J HW: 7E0 959 802 J Labely:

SVO\7E0-959-80X-V2.CLB

Díl: J387__TSG_BT 003 8654

Seriové číslo: KU0KU004111553087541

Kódování: 1400A1

Nenalezena žádná chyba.

Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely:| SVO\7E0-919-475.clb
Řídící jednotka SW: 7E0 919 475 N HW: 7N0 919 475
Díl: PARKHILFE 8K H06 0205
Revize: ----- Seriové číslo: 28261527902903
Kódování: 108009
Dílna #: WSC 02737 790 50316
ASAM Dataset: EV_VW75XParkAssis8K 001007
ROD: EV_VW75XParkAssis8K_001_VN75.rod
VCID: 3D76B3DBAC23EEAC0A-8068

Nenalezena žádná chyba.

Adresa 15: Airbagy (J234) Labely:| SVO\5K0-959-655.clb
Řídící jednotka SW: 7E0 959 655 E HW: 7E0 959 655 E
Díl: VW10Airbag00A 008 0016
Revize: ----- Seriové číslo: 003PJ000TWVA
Kódování: 000000000000000000000000000000003041
Dílna #: WSC 02734 790 50316
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
VCID: 3878A2CF8301CB84D9-806C

Snímač nárazu bočního airbagu: strana řidiče:

Seriové číslo: 3495ZRB40653KDM8FOHG

Snímač nárazu bočního airbagu: strana spolujezdce:

Seriové číslo: 3505ZRB405V3FSTQOPCU

Nenalezena žádná chyba.

Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:| SVO\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Řídící jednotka SW: 7E0 920 870 L HW: 7E0 920 870 L
Díl: KOMBI H05 1008
Seriové číslo: 0000000000000000
Kódování: 170F010300
Dílna #: WSC 02737 790 50316
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05730
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
VCID: 326C90E7657D21D4E7-8066

Nenalezena žádná chyba.

Adresa 18: Přídavné topení (J364) Labely:| SVO\7E0-963-27X-18.clb
Řídící jednotka SW: 7E0 963 273 HW: 7E0 963 273
Díl: STH-T5GP2 002 0007
Kódování: 4101
Dílna #: WSC 02737 790 50316
ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2 001010
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2.rod
VCID: 6ADC48878D2DA9149F-803E

Nenalezena žádná chyba.

Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:.. SVO\7E0-909-901.clb
Řídící jednotka SW: 7E0 909 901 HW: 7E0 937 090
Díl: GW-K-CAN TP20 H80 0736
Revize: B9080001
Kódování: 042205
Dílna #: WSC 27296 002 1048576
VCID: 68D8328F9B219B0489-803C

Nenalezena žádná chyba.

Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely:| SVO\5K0-920-xxx-25.clb
Řídící jednotka SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Díl: IMMO H05 1008
Seriové číslo:
Kódování: 000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADC48878D2DA9149F-803E

Nenalezena žádná chyba.

Adresa 5F: Elektro info (J794) Labely:| SVO\5G0-035-MIB-ENT2.clb
Řídící jednotka SW: 1K8 035 150 D HW: 1K8 035 150 D
Díl: MU-E--ER 857 6495
Seriové číslo: 27101500011901
Kódování: 06570000FF00000041110001000000001F0000840000010001
Dílna #: WSC 02737 790 50316
ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001025
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW12.rod
VCID: 26447CB759B54D747B-8072

Nenalezena žádná chyba.

Adresa 61: Regulace baterie (J840) Labely:.. SVO\1K0-907-534.clb
Řídící jednotka SW: 7E0 907 534 HW: 7E0 937 090

Log-WV2ZZZ7HZGH071327-68830km

Díl: Batt.regelung H80 0736

Seriové číslo: 0771 316152538

Kódování: 030B1A73

Dílna #: WSC 02739 790 00000

VCID: 68D8328F9B219B0489-803C

Subsystem 1 - Řídící jednotka SW: 7E0 915 181 G HW: 7E0 915 181 G

Díl: J367-BDM H08 0223

Seriové číslo: 52302303401261974513

Nenalezena žádná chyba.

Konec----- (Uplynulý čas: 03:03)-----

Adresa 04: chyby smazány